component en functies	mogelijk falen	effecten van falen	S	redenen van falen	O	detecteerbaarheid	D	RPN	Acties	S	O	D	RPN	verbetering
behuizing-voorkant														
het op zijn plaats houden van de woofer	de schroeven van de woofer kunnen breken	defecte woofer	10	teveel kracht op de schroeven van de woofer	1	detecteerbaar na het falen van het product	6	60	De woofer ondersteunen	10	1	6	60	0,00%
		defecte behuizing	7	teveel kracht op de schroeven van de woofer	1	detecteerbaar na het falen van het product	9	63	De woofer ondersteunen	7	1	9	63	0,00%
		defect wisselfilter	10	teveel kracht op de schroeven van de woofer	1	detecteerbaar na het falen van het product	6	60	De woofer ondersteunen	10	1	6	60	0,00%
		defecte bracing	7	teveel kracht op de schroeven van de woofer	1	detecteerbaar na het falen van het product	7	49	De woofer ondersteunen	7	1	7	49	0,00%
		defecte basspoorten	7	teveel kracht op de schroeven van de woofer	1	detecteerbaar na het falen van het product	7	49	De woofer ondersteunen	7	1	7	49	0,00%
		lekage tussen de woofer en behuizing-voorkant	7	teveel kracht op de schroeven van de woofer	3	kans op detectie nihil	9	189	De woofer ondersteunen	7	1	9	63	200,00%
	de schroefgaten in voorkant-behuizing kunnen uitbreken	defecte woofer	10	teveel kracht op de schroefgaten	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	180	De woofer ondersteunen	10	1	6	60	200,00%
		defecte behuizing	7	teveel kracht op de schroefgaten	3	detecteerbaar na het falen van het product	9	189	De woofer ondersteunen	7	1	9	63	200,00%
		defect wisselfilter	10	teveel kracht op de schroefgaten	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	180	De woofer ondersteunen	10	1	6	60	200,00%
		defecte bracing	7	teveel kracht op de schroefgaten	3	detecteerbaar na het falen van het product	7	147	De woofer ondersteunen	7	1	7	49	200,00%
		defecte basspoorten	7	teveel kracht op de schroeven van de woofer	3	detecteerbaar na het falen van het product	7	147	De woofer ondersteunen	7	1	7	49	200,00%
		lekage tussen de woofer en behuizing-voorkant	7	teveel kracht op de schroefgaten	3	kans op detectie nihil	9	189	De woofer ondersteunen	7	1	9	63	200,00%
	de schroeven kunnen los trillen	defecte woofer	10	teveel trillingen in de schroeven	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	180	Trillingen in de schroeven voorkomen	10	1	6	60	200,00%
		defecte behuizing	7	teveel trillingen in de schroeven	3	detecteerbaar na het falen van het product	9	189	Trillingen in de schroeven voorkomen	7	1	9	63	200,00%
		defect wisselfilter	10	teveel trillingen in de schroeven	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	180	Trillingen in de schroeven voorkomen	10	1	6	60	200,00%
		defecte bracing	7	teveel trillingen in de schroeven	3	detecteerbaar na het falen van het product	7	147	Trillingen in de schroeven voorkomen	7	1	7	49	200,00%
		defecte basspoorten	7	teveel kracht op de schroeven van de woofer	1	detecteerbaar na het falen van het product	7	49	De woofer ondersteunen	7	1	7	49	0,00%
		lekage tussen de woofer en behuizing-voorkant	7	teveel trillingen in de schroeven	1	kans op detectie nihil	9	63	Trillingen in de schroeven voorkomen	7	1	9	63	0,00%
	de schroeven kunnen verbuigen	lekage tussen de woofer en behuizing-voorkant	7	door teveel kracht, verbogen schroeven	1	kans op detectie nihil	9	63	De woofer ondersteunen	7	1	9	63	0,00%
		defecte behuizing	7	door teveel kracht, verbogen schroeven	1	kans op detectie nihil	9	63	De woofer ondersteunen	7	1	9	63	0,00%
		defecte woofer	10	door teveel kracht, verbogen schroeven	1	kans op detectie nihil	9	90	De woofer ondersteunen	10	1	9	90	0,00%
	het breken van behuizing-voorkant door de woofer	defecte woofer	10	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	240	De woofer ondersteunen	10	1	6	60	300,00%
		defecte behuizing	7	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	168	De woofer ondersteunen	7	1	6	42	300,00%
		defect wisselfilter	10	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	240	De woofer ondersteunen	10	1	6	60	300,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	168	De woofer ondersteunen	7	1	6	42	300,00%
		defecte basspoorten	7	teveel kracht op de schroeven van de woofer	4	detecteerbaar na het falen van het product	7	196	De woofer ondersteunen	7	1	7	49	300,00%
		lekage tussen de woofer en behuizing-voorkant	7	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	168	De woofer ondersteunen	7	1	6	42	300,00%
	het verbuigen van behuizing-voorkant door de woofer	defecte behuizing	7	door teveel kracht gebogen behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	168	De woofer ondersteunen	7	1	6	42	300,00%
het op zijn plaats houden van de mid-hoorn	de mid-hoorn kan loskomen van de behuizing-voorkant	defecte mid-hoorn	8	teveel kracht op de mid-hoorn	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	144	De mid-hoorn ondersteunen	8	1	6	48	200,00%
		defecte mid-hoorn keel	8	teveel kracht op de mid-hoorn	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	144	De mid-hoorn ondersteunen	8	1	6	48	200,00%
		defecte compressiedriver	10	teveel kracht op de mid-hoorn	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	180	De mid-hoorn ondersteunen	10	1	6	60	200,00%
		defecte bracing	7	teveel kracht op de mid-hoorn	3	detecteerbaar na het falen van het product	7	147	De mid-hoorn ondersteunen	7	1	7	49	200,00%
		defecte behuizing	7	teveel kracht op de mid-hoorn	3	kans op detectie nihil	9	189	De mid-hoorn ondersteunen	7	1	9	63	200,00%
	het breken van behuizing-voorkant door de mid-hoorn	defecte mid-hoorn	7	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	168	De mid-hoorn ondersteunen	7	1	6	42	300,00%
		defecte mid-hoorn keel	7	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	168	De mid-hoorn ondersteunen	7	1	6	42	300,00%
		defecte compressiedriver	10	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	240	De mid-hoorn ondersteunen	10	1	6	60	300,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	168	De mid-hoorn ondersteunen	7	1	6	42	300,00%
		defecte behuizing	7	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	168	De mid-hoorn ondersteunen	7	1	6	42	300,00%
	het verbuigen van behuizing-voorkant door de mid-hoorn	defecte behuizing	7	door teveel kracht gebogen behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	168	De mid-hoorn ondersteunen	7	1	6	42	300,00%
het op zijn plaats houden van de high-hoorn	de high-hoorn kan loskomen van de behuizing-voorkant	defecte high-hoorn	8	teveel kracht op de high-hoorn	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	144	De high-hoorn ondersteunen	8	1	6	48	200,00%
		defecte high-hoorn keel	8	teveel kracht op de high-hoorn	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	144	De high-hoorn ondersteunen	8	1	6	48	200,00%
		defecte compressiedriver	10	teveel kracht op de high-hoorn	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	180	De high-hoorn ondersteunen	10	1	6	60	200,00%
		defecte bracing	7	teveel kracht op de high-hoorn	3	detecteerbaar na het falen van het product	7	147	De high-hoorn ondersteunen	7	1	7	49	200,00%
		defecte behuizing	7	teveel kracht op de high-hoorn	3	kans op detectie nihil	9	189	De high-hoorn ondersteunen	7	1	9	63	200,00%
		defecte woofer	10	teveel kracht op de high-hoorn	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	180	De high-hoorn ondersteunen	10	1	6	60	200,00%
		defect wisselfilter	10	teveel kracht op de high-hoorn	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	180	De high-hoorn ondersteunen	10	1	6	60	200,00%
	het breken van behuizing-voorkant door de high-hoorn	defecte high-hoorn	7	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	126	De high-hoorn ondersteunen	7	1	6	42	200,00%
		defecte high-hoorn keel	7	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	126	De high-hoorn ondersteunen	7	1	6	42	200,00%
		defecte compressiedriver	10	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	180	De high-hoorn ondersteunen	10	1	6	60	200,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	126	De high-hoorn ondersteunen	7	1	6	42	200,00%
		defecte behuizing	7	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	126	De high-hoorn ondersteunen	7	1	6	42	200,00%
		defecte woofer	10	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	180	De high-hoorn ondersteunen	10	1	6	60	200,00%
		defect wisselfilter	10	door teveel kracht gebroken behuizing-voorkant	3	detecteerbaar na het falen van het product	6	180	De high-hoorn ondersteunen	10	1	6	60	200,00%
	het verbuigen van behuizing-voorkant door de high-hoorn	defecte behuizing	7	door teveel kracht gebogen behuizing-voorkant	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	168	De high-hoorn ondersteunen	7	1	6	42	300,00%
het aansluiten op de behuizing-onderkant	de behuizing-voorkant kan loskomen van de behuizing-voorkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-bovenkant	de behuizing-voorkant kan loskomen van de behuizing-bovenkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-linkerkant/rechterkant	de behuizing-voorkant kan loskomen van de behuizing-linkerkant/rechterkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de bracing-onderkant	de behuizing-voorkant kan loskomen van de bracing-onderkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de bracing-level1	de behuizing-voorkant kan loskomen van de bracing-level1	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de bracing-level2	de behuizing-voorkant kan loskomen van de bracing-level2	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de bracing-level3	de behuizing-voorkant kan loskomen van de bracing-level3	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de bracing-level4	de behuizing-voorkant kan loskomen van de bracing-level4	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de bracing-bovenkant	de behuizing-voorkant kan loskomen van de bracing-bovenkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
behuizing-linkerkant/rechterkant														
het aansluiten op de behuizing-voorkant	de behuizing-linkerkant/rechterkant kan loskomen van de behuizing-voorkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-achterkant	de behuizing-linkerkant/rechterkant kan loskomen van de behuizing-achterkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-bovenkant	de behuizing-linkerkant/rechterkant kan loskomen van de behuizing-bovenkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-onderkant	de behuizing-linkerkant/rechterkant kan loskomen van de behuizing-onderkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de bracing	de behuizing-linkerkant/rechterkant kan loskomen van de bracing	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
behuizing-achterkant														
het aansluiten op de behuizing-linkerkant/rechterkant	de behuizing-linkerkant/rechterkant kan loskomen van de behuizing-voorkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-bovenkant	de behuizing-linkerkant/rechterkant kan loskomen van de behuizing-linkerkant/rechterkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-onderkant	de behuizing-linkerkant/rechterkant kan loskomen van de behuizing-onderkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de bracing	de behuizing-linkerkant/rechterkant kan loskomen van de bracing	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het op zijn plaats houden van de luidsprekeraansluitingen	de schroeven van de luidsprekeraansluitingen kunnen breken	defecte luidsprekeraansuitingen	10	door teveel kracht losgekomen	7	detecteerbaar na het falen van het product	6	420	bevestiging verstevigen	10	1	6	60	600,00%
		defecte behuizing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	7	detecteerbaar na het falen van het product	6	294	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	600,00%
	de schroeven van de luidsprekeraansluitingen kunnen verbuigen	defecte luidsprekeraansuitingen	10	door teveel kracht losgekomen	7	detecteerbaar na het falen van het product	6	420	bevestiging verstevigen	10	1	6	60	600,00%
		defecte behuizing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	7	detecteerbaar na het falen van het product	6	294	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	600,00%
	de schroeven van de luidsprekeraansluitingen kunnen los trillen	defecte luidsprekeraansuitingen	10	door teveel kracht losgekomen	7	detecteerbaar na het falen van het product	6	420	bevestiging verstevigen	10	1	6	60	600,00%

	de schroeven van de luidsprekeraansluitingen kunnen los trillen	defecte behuizing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	7	detecteerbaar na het falen van het product	6	294	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	600,00%
	de schroefgaten in de behuizing-achterkant voor de luidsprekeraansluitingen kunnen uitbreken	defecte luidsprekeraansuitingen	10	door teveel kracht losgekomen	7	detecteerbaar na het falen van het product	6	420	bevestiging verstevigen	10	1	6	60	600,00%
		defecte behuizing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	7	detecteerbaar na het falen van het product	6	294	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	600,00%
behuizing-bovenkant														
het aansluiten op de behuizing-voorkant	het losbreken van de behuizing-bovenkant van de behuizing-voorkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-achterkant	het losbreken van de behuizing-bovenkant van de behuizing-achterkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de behuizing-bovenkant van de behuizing-linkerkant/rechterkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de bracing-bovenkant	Het losbreken van de behuizing-bovenzijde van de bracing-bovenkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
behuizing-onderkant														
het aansluiten op de behuizing-voorkant	het losbreken van de behuizing-onderkant van de behuizing-voorkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-achterkant	het losbreken van de behuizing-onderkant van de behuizing-achterkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de behuizing-onderkant van de behuizing-linkerkant/rechterkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de bracing-onderkant	Het losbreken van de behuizing-onderkant van de bracing-onderkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het op zijn plaats houden van de basspoorten	de schroeven van de basspoorten kunnen breken	defecte basspoorten	7	door teveel kracht losgekomen	1	detecteerbaar na het falen van het product	6	42	sterkere schroeven gebruiken	7	1	6	42	0,00%
		defecte behuizing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	1	detecteerbaar na het falen van het product	6	42	sterkere schroeven gebruiken	7	1	6	42	0,00%
	de schroeven van de basspoorten kunnen verbuigen	defecte basspoorten	7	door teveel kracht losgekomen	1	detecteerbaar na het falen van het product	6	42	sterkere schroeven gebruiken	7	1	6	42	0,00%
		defecte behuizing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	1	detecteerbaar na het falen van het product	6	42	sterkere schroeven gebruiken	7	1	6	42	0,00%
	de schroeven van de basspoorten kunnen los trillen	defecte basspoorten	7	door teveel kracht losgekomen	1	detecteerbaar na het falen van het product	6	42	sterkere schroeven gebruiken	7	1	6	42	0,00%
		defecte behuizing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	1	detecteerbaar na het falen van het product	6	42	sterkere schroeven gebruiken	7	1	6	42	0,00%
	de schroefgaten in de behuizing-achterkant voor de basspoorten kunnen uitbreken	defecte basspoorten	7	door teveel kracht losgekomen	1	detecteerbaar na het falen van het product	6	42	inserts toepassen	7	1	6	42	0,00%
		defecte behuizing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	1	detecteerbaar na het falen van het product	6	42	inserts toepassen	7	1	6	42	0,00%
bracing-onderkant														
het aansluiten op de behuizing-onderkant	het losbreken van de bracing-onderkant van de behuizing-onderkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-voorkant	het losbreken van de bracing-onderkant van de behuizing-voorkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-achterkant	het losbreken van de bracing-onderkant van de behuizing-achterkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op de behuizing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de bracing-onderkant van de behuizing-linkerkant/rechterkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het op zijn plaats houden van het toegangsluik	de schroeven van het toegangsluik kunnen breken	defect toegangsluik	8	door teveel kracht gebroken	5	detecteerbaar na het falen van het product	6	240	sterkere schroeven gebruiken	8	4	6	42	471,43%
	de schroeven vanhet toegangsluik kunnen verbuigen	defect toegangsluik	8	door teveel kracht verbogen	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	192	sterkere schroeven gebruiken	8	3	6	42	357,14%
	de schroeven van het toegangsluik kunnen los trillen	defect toegangsluik	8	log gekomen door trillingen	4	detecteerbaar na het falen van het product	6	192	schroeven voorzien van demping	8	3	6	42	357,14%
	de schroefgaten in de bracing-onderkant kunnen uitbreken	defect toegangsluik	8	door teveel kracht uitgebroken	6	detecteerbaar na het falen van het product	6	288	inserts toepassen	8	5	6	42	585,71%
het dempen van resonanties in de behuizing-onderkant	ongewenste resonanties in de behuizing-onderkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-voorkant	ongewenste resonanties in de behuizing-voorkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-achterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-achterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de bracing-linkerkant/rechterkant	ongewenste resonanties in de bracing-linkerkant/rechterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
bracing-level1														
het aansluiten op de bracing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de bracing-level1 van de bracing-linkerkant/rechterkant	defecte bracing-level1	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-voorkant	het losbreken van de bracing-level1 van de behuizing-voorkant	defecte bracing-level1	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-voorkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-achterkant	het losbreken van de bracing-level1 van de behuizing-achterkant	defecte bracing-level1	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de bracing-level1 van de behuizing-linkerkant/rechterkant	defecte bracing-level1	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte behuizing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het dempen van resonanties in de behuizing-voorkant	ongewenste resonanties in de behuizing-voorkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-achterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-achterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de bracing-linkerkant/rechterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
de interne luchtdoorstroming niet hinderen	de luchtdoostroming hinderen	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende luchtdoorstroming	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	luchtdoorstroming optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
bracing-level2														
het aansluiten op de bracing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de bracing-level2 van de bracing-linkerkant/rechterkant	defecte bracing-level2	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-voorkant	het losbreken van de bracing-level2 van de behuizing-voorkant	defecte bracing-level2	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-voorkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-achterkant	het losbreken van de bracing-level2 van de behuizing-achterkant	defecte bracing-level2	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de bracing-level2 van de behuizing-linkerkant/rechterkant	defecte bracing-level2	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte behuizing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de high-hoornondersteuning	het losbreken van de bracing-level2 van de high-hoornondersteuning	defecte bracing-level2	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte behuizing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het dempen van resonanties in de behuizing-voorkant	ongewenste resonanties in de behuizing-voorkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-achterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-achterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
de interne luchtdoorstroming niet hinderen	de luchtdoostroming hinderen	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende luchtdoorstroming	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	luchtdoorstroming optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
bracing-level3														
het aansluiten op de bracing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de bracing-level3 van de bracing-linkerkant/rechterkant	defecte bracing-level3	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-voorkant	het losbreken van de bracing-level3 van de behuizing-voorkant	defecte bracing-level3	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-voorkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-achterkant	het losbreken van de bracing-level3 van de behuizing-achterkant	defecte bracing-level3	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de bracing-level3 van de behuizing-linkerkant/rechterkant	defecte bracing-level3	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte behuizing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de high-hoornondersteuning	het losbreken van de bracing-level3 van de high-hoornondersteuning	defecte bracing-level3	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte behuizing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het dempen van resonanties in de behuizing-voorkant	ongewenste resonanties in de behuizing-voorkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-achterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-achterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de high-hoornondersteuning	ongewenste resonanties in de high-hoornondersteuning	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de bracing-linkerkant/rechterkant	ongewenste resonanties in de bracing-linkerkant/rechterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
de interne luchtdoorstroming niet hinderen	de luchtdoostroming hinderen	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende luchtdoorstroming	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	luchtdoorstroming optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
bracing-level4														
het aansluiten op de bracing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de bracing-level4 van de bracing-linkerkant/rechterkant	defecte bracing-level4	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-voorkant	het losbreken van de bracing-level4 van de behuizing-voorkant	defecte bracing-level4	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-voorkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-achterkant	het losbreken van de bracing-level4 van de behuizing-achterkant	defecte bracing-level4	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte bracing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de bracing-level4 van de behuizing-linkerkant/rechterkant	defecte bracing-level4	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte behuizing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de high-hoornondersteuning	het losbreken van de bracing-level4 van de high-hoornondersteuning	defecte bracing-level4	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte behuizing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de mid-hoornondersteuning	het losbreken van de bracing-level4 van de mid-hoornondersteuning	defecte bracing-level4	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte mid-hoornondersteuning	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het dempen van resonanties in de behuizing-voorkant	ongewenste resonanties in de behuizing-voorkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-achterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-achterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de high-hoornondersteuning	ongewenste resonanties in de high-hoornondersteuning	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%

het dempen van resonanties in de bracing-linkerkant/rechterkant	ongewenste resonanties in de bracing-linkerkant/rechterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de mid-hoornondersteuning	ongewenste resonanties in de mid-hoornondersteuning	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490						#DEEL/0!
bracing-bovenkant														
het aansluiten op de behuizing-bovenkant	het losbreken van de bracing-bovenkant van de behuizing-bovenkant	defecte bracing-bovenkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte behuizing-bovenkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-voorkant	het losbreken van de bracing-bovenkant van de behuizing-voorkant	defecte bracing-bovenkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte behuizing-voorkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-achterkant	het losbreken van de bracing-bovenkant van de behuizing-achterkant	defecte bracing-bovenkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte behuizing-achterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de behuizing-linkerkant/rechterkant	het losbreken van de bracing-bovenkant van de behuizing-linkerkant/rechterkant	defecte bracing-bovenkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte behuizing-linkerkant/rechterkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het aansluiten op de mid-hoornondersteuning	het losbreken van de bracing-bovenkant van de mid-hoornondersteuning	defecte bracing-bovenkant	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
		defecte mid-hoornondersteuning	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	7	98	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	133,33%
het dempen van resonanties in de behuizing-bovenkant	ongewenste resonanties in de behuizing-bovenkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-voorkant	ongewenste resonanties in de behuizing-voorkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-linkerkant/rechterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-linkerkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-achterkant	ongewenste resonanties in de behuizing-achterkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de mid-hoornondersteuning	ongewenste resonanties in de mid-hoornondersteuning	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
bracing-linkerkant/recterkant														
het aansluiten op bracing-level1	het losbreken van de bracing-linkerkant/rechterkant van de bracing-level1	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op bracing-level2	het losbreken van de bracing-linkerkant/rechterkant van de bracing-level2	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op bracing-level3	het losbreken van de bracing-linkerkant/rechterkant van de bracing-level3	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op bracing-level4	het losbreken van de bracing-linkerkant/rechterkant van de bracing-level4	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op bracing-onderkant	het losbreken van de bracing-linkerkant/rechterkant van de bracing-onderkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het aansluiten op behuizing-voorkant	het losbreken van de bracing-linkerkant/rechterkant van de behuizing-voorkant	defecte behuizing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
		defecte bracing	7	door teveel kracht losgekomen	2	detecteerbaar na het falen van het product	6	84	bevestiging verstevigen	7	1	6	42	100,00%
het dempen van resonanties in bracing-level1	ongewenste resonanties in bracing-level1	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in bracing-level2	ongewenste resonanties in bracing-level2	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in bracing-level3	ongewenste resonanties in bracing-level3	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in bracing-level4	ongewenste resonanties in bracing-level4	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in bracing-onderkant	ongewenste resonanties in bracing-onderkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het dempen van resonanties in de behuizing-voorkant	ongewenste resonanties in de behuizing-voorkant	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
de interne luchtdoorstroming niet hinderen	de luchtdoostroming hinderen	slechte geluidskwaliteit	7	onvoldoende luchtdoorstroming	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	luchtdoorstroming optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%
het toegangsluik														
het op zijn plaats houden van het wisselfilter	het losbreken van het wisselfilter	defect wisselfilter	10	door teveel kracht losgekomen	3	detecteerbaar na het falen van het product	7	210	bevestiging verstevigen	10	1	7	70	200,00%
het dempen van resonanties in het wisselfilter	ongewenste resonanties in het wisselfilter	defect wisselfilter	10	onvoldoende demping	4	detecteerbaar na het falen van het product	7	280	demping optimaliseren	10	1	7	70	300,00%
		slecht functionerens wisselfilter	7	onvoldoende demping	10	detecteerbaar na het falen van het product	7	490	demping optimaliseren	1	10	1	10	4800,00%